

برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

دليل المتدرب

البرنامج التدريبي فني صيانه كهرباء - الدرجة الرابعة

صيانه لوحات التوزيع والمكثفات (جهد منخفض)



المحتويات

3	الباب الاول اولاً لوحات التوزيع
3	مقدمة
4	المتطلبات التي يجب ان تتوافر في تقسيم اللوحة الكهربائية:
4	الفرق بين ip و ik
6	انواع لوحات الضغط المنخفض Low Voltage Switch Gear
7	تصنيف اللوحات للجهد المنخفض:
9	مكونات لوحات الضغط المنخفض:
9	أنواع القواطع (المفاتيح) كالاتي:
10	كيفية اختيار موقع لوحة التوزيع:
11	مكونات لوحة التوزيع:
11	تتكون لوحة التوزيع كما بالرسم من التالي:
11	استخدامات محولات القياس:
11	(محولات التيار)
12	عبء المحول(قدرة المحول) "Burden"
12	طرق كتابة لوحة محولات التيار "Name Plate"
13	صيانة لوحات التوزيع الكهربائية
14	صيانة لوحات الجهد المنخفض
14	الصيانة الاسبوعية
14	الصيانة النصف سنوية
15	خطوات صيانة اللوحات
16	خطوات صيانة بادئات الحركة
17	التفتيش والاختبارات علي لوحات التوزيع الكهربائية
17	الفحص الظاهري للوحات:
18	1. اختبار العزل Insulation test
18	2. اختبار الحقن الابتدائي: Primary Injection
18	3. اختبار الحمایات باللوحة
18	4. اختبار تشغيل القواطع الكهربائية:
19	الباب الثاني مكثفات تحسين القدرة
19	المكثفات
20	كيفية الكشف على المكثف والتأكد من صلاحيته:
23	الاعطال المحتمل حدوثها واسبابها وطرق علاجها للوحات تحسين معامل القدرة
24	اعطال المكثف
25	اجهزة قياس معامل القدرة
25	كيف يتم تركيب المكثفات:
25	الكونتاكتورات المستخدمة بلوحات المكثفات:
26	مكونات لوحه تحسين معامل القدرة

- 26..... اجهزة القياس المستخدمة في صيانة اللوحات الكهربائية ومكوناتها:
- 26..... 1.1. جهاز الافوميتر:
- 27..... كيفية استعمال الافوميتر:
- 27..... 1. قياس فرق الجهد:
- 27..... قياس التيار المستمر:
- 27..... قياس التيار المتردد AC
- 28..... 2. قياس شدة التيار:
- 28..... أ. قياس التيار المستمر:
- 28..... قياس التيار المتردد AC
- 28..... 3. قياس المقاومة:
- 29..... 1.2. جهاز قياس العزل (الميجر):
- 30..... 6. البرج (عصا اختبار الكهرباء):
- 31..... اختبار عزل زيت المحولات
- 32..... الخواص الكهربائية للزيت
- 33..... قياس الأرضي:
- 33..... طريقة القياس الطبيعية:
- 34..... 2. طريقة القياس البسيطة:
- 34..... نظرية الجهاز:
- 34..... طريقة قياس المقاومة:

الباب الاول اولاً لوحات التوزيع

مقدمة

الطاقة الكهربائية في جميع أشكالها وصورها تمثل الآن عصب الحياة في جميع مجالاتها الصناعية والعامة والمنزلية والزراعية 00 لذلك كان من الضروري توجيه وتوصيل تلك الطاقة إلى مصادر استهلاكها المختلفة 0 ويتم ذلك من خلال شبكة ضخمة من الموصلات الأرضية والهوائية وكثير من المعدات الكهربائية التي تعمل على نقل وحفظ وحماية ومتابعة تلك الطاقة خلال تداولها عبر الشبكات الكهربائية من بداية منابعها إلى نهايتها عند الأحمال المستهلكة لها.

وتعتبر اللوحات الكهربائية احد تلك المعدات الكهربائية الهامة المستخدمة في أي منظومة كهربية كبيرة أو صغيرة فاللوحات الكهربائية تمثل نقاط تركز وتوجيه وتنظيم ومتابعة للطاقة الكهربائية لذلك كان لزاما على كل العاملين بمجال الكهرباء بمواقع العمل المختلفة أن يتعاملوا معها بصورة آمنة لحسن أداء العمل والعاملين عليها.

ولو اقتربنا أكثر داخل مواقع عملنا بالمحطات لوجدنا أن لوحات التوزيع هي الجزء الرئيسي المجمع لنظام التوزيع والتحكم للطاقة بالمحطة وكذلك لأي دوائر كهربية.

وسوف نتكلم في هذه الدراسة عن اللوحات الكهربائية من حيث التركيب والاختبار ثم المرحلة الأخيرة وهي إطلاق التيار أي التشغيل على الحمل الكامل 0



لوحة توزيع موضح بها خطى الدخول وخلية الربط

المتطلبات التي يجب ان تتوافر في تقسيم اللوحة الكهربائية:

1. الحجم المناسب.
2. عددا لمفاتيح العمومية.
3. عدد المفاتيح الفرعية.
4. الربط الكهربائي بين المفاتيح وبعضها عن طريق البارات النحاسية، دوائر الكونترول.
5. الحمل الكلى الذي يستخدمه.
6. الأحمال الفرعية لديه.
7. الحماية المطلوبة في اللوحة.
8. أجهزة البيان المطلوبة.
9. أجهزة القياس المطلوبة.
10. عدد المداخل والمخارج للوحة.
11. دوائر القوى والكونترول.

وبعد أن يقدم العميل كل المواصفات التي يريدها في اللوحة يقوم المصمم بوضع هذه المواصفات على صفحات التصميم ويقوم بوضع تصوره الخاص باللوحة مع الوضع في الاعتبار المواصفات القياسية العالمية للوحات من حيث مساحة اللوحة المناسبة > الحماية الخارجية للوحة ip او ik المساحات الخالية في اللوحة لاستخدامات العميل في المستقبل، سهولة التوصيلات الداخلية والخارجية، ثم يقوم باستدعاء العميل للمشاركة في إبداء راية في التصميم ومعرفة متطلباته وملاحظاته وإذا وافق العميل على التصميم يقوم المصمم بتأكيد الرسومات في وضع التنفيذ.

الفرق بين ip و ik

Ip هو الحماية العالمية لكل اللوحات الكهربائية او المعدات الكهربائية من عوامل الجو المختلفة مثل الهواء والأتربة والماء والسوائل المختلفة أي درجة الحماية من عدم تسرب اي شيء إلى داخل اللوحة، وتضع الهيئة العالمية لحماية اللوحات شروط معينة ومواصفات خاصة وتقوم بتقييم هذه الحماية حسب توافر تلك الحماية لدى الشركات المصنعة.


سؤال:

وما مدى أهمية ذلك لنا ؟

تعتبر من أهم المقومات لشراء اي لوحة في العالم هي توافر الحماية اللازمة لها وزيادة درجة هذه الحماية تميز الشركات العالمية عن غيرها من حيث درجة الجودة لهذه اللوحات.

ويجب أن نضع في اعتبارنا عند شراء اي لوحة ان نستفسر عن, IP و IK ودرجاتهم الموجودة على اللوحة حيث يعتبر أعلى IP حتى الآن هو درجة 66، اما IK فهو الحماية العالمية [ضد العوامل

الميكانيكية مثل النقل والتثبيت، الخدش، المتانة، الفك والتركيب عدة مرات، والزجاج يعتبر من الحميات التي تدخل في P,IK أو أعلى درجة حتى الآن في مجال اللوحات هي IK=10 درجات



لوحة توزيع تركيب داخل وخارج المباني



الشكل يوضح لوحة توزيع جهد منخفض اثناء اجراء صيانة باستخدام ونش تحميل القواطع

انواع لوحات الضغط المنخفض Low Voltage Switch Gear

وهي اللوحات الخاصة بالجهد المنخفض (أقل من 1000 فولت) وهو على العموم الشائع (380 - 440 فولت) ثلاثي الأوجه والتي تمتد الأحمال ذات الجهد (380 - 220 فولت) بالطاقة اللازمة لتشغيلها أحادياً وثلاثياً.



الشكل يوضح لوحة جهد منخفض بخلايا منزقة



لوحة توزيع ذات ادراج منزقة



لوحة توزيع اثناء اخراج الدرغ المنزلق

تصنيف اللوحات للجهد المنخفض:

تشابه كثيراً من حيث التصنيف مع الضغط العالي والمتوسط.

1. من حيث الجهد:

لوحات تعمل على (380 - 440 فولت) ثلاثي الأوجه ولوحات تعمل على 220 فولت أحادي الوجه مشتق من 380 فولت لتغذية دوائر الإنارة وغيرها.

2. من حيث مكان تواجدها:

أ. لوحات داخل مبني In door

ب. لوحات خارج مبني Out door

3. من حيث بيئة العمل:

أ. لوحات ضد تسرب الغازات إليها.

ب. لوحات ضد تسرب الغبار إليها.

ج. لوحات ضد تسرب المياه إليها.


د. لوحات ضد تسرب الحشرات إليها.

4. من حيث طبيعة العمل:


- أ. لوحات استقبال وتوزيع.
- ب. لوحات تغذية أحمال.
- ج. لوحات مساعدة.
- د. لوحات إنارة.
- هـ. لوحات شواحن بطاريات وتحكم وغيرها.



لوحة جهد منخفض تتغذي من مولد وتوزع التيار إلى الأقسام المختلفة



الصورة توضح مكونات لوحة جهد منخفض خارج مبني من الداخل




مكونات لوحة توزيع كهربية من الداخل

مكونات لوحات الضغط المنخفض:

1. قواطع الدائرة الكهربائية (CB).
2. السكاكين الكهربائية.
3. قضبان التوزيع العمومية.
4. العوازل.
5. محولات الجهد والتيار.
6. المنصهرات.
7. أجهزة الحماية والإنذار.
8. المعدات المساعدة للتحكم (ريليايات - تايمرات - ... الخ).
9. أجهزة القياس (جهد - تيار).
10. دوائر التحكم والحماية والقياس.

أنواع القواطع (المفاتيح) كالاتي:

1. مفتاح C.B يدوي بدون حماية ويستخدم كسكينة عمومية لأغراض التوصيل والفصل الرئيسي.
2. مفتاح C.B يدوي وبه حماية ضد زيادة الحمل (O.L) ويستخدم ليفصل عند زيادة الحمل.
3. مفتاح C.B يدوي وعليه حماية ضد زيادة التيار (O.L) وحماية ضد انقطاع الجهد الرئيسي وتتم عملية التشغيل OFF-ON يدوياً ويفصل أوتوماتيكياً في حالة الخطأ.
4. مفتاح الكونتاكتور (Contactor) وهو مفتاح هوائي يعمل أوتوماتيكياً مثل النوع السابق لكن يختلف عنه في آلية التشغيل.




اجزاء مفتاح قاطع تيار جهد منخفض بالتفصيل

كيفية اختيار موقع لوحة التوزيع:

يراعى عند اختيار موقع لوحة التوزيع التالي:

1. ان تكون لوحة التوزيع في مركز الاحمال المطلوب تغذيتها من اللوحة.
2. ان تكون قريبة من محطة المحولات المغذاه منها.
3. ان يكون متاح مساحة من الارض مناسبة لأنشائها.
4. امكانية خروج مغذيات الجهد المتوسط من اللوحة (11 ك.ف) من اللوحة لتغذية اكشاك التوزيع بالمدينة او القرى او المشروعات المختلفة.

مكونات لوحة التوزيع:



شكل (2-4) يبين مكونات لوحة توزيع

تتكون لوحة التوزيع كما بالرسم من التالي:

1. قضبان التوزيع الرئيسية: من النحاس الأحمر بكثافة تيار 1.5 أمبير / مم² ويختار مقطع القضبان طبقاً للأحمال الكلية للوحة.
2. خلايا الدخول: تتكون من عدد (4) خلية اثنان على كل (Section) وتحتوى كل خلية على محولات الجهد ومحولات التيار وأجهزة الوقاية والقياس.
3. خلايا الخروج: يحتوى كل (Section) على عدد (4) خلايا ويمكن إضافة خلايا أخرى على جانبي كل قطاع حسب الأحمال والاحتياجات وتحتوى كل خلية على محولات التيار وأجهزة الوقاية والقياس.
4. خلايا الربط: وهي خلية تستخدم للربط بين قسمي اللوحة في حالة تعطل خلايا الدخول بأحد قسمي اللوحة أو إجراء الصيانة وتحتوى الخلية على محولات التيار وأجهزة الوقاية ضد زيادة التيار وأجهزة القياس.
5. خلية الخدمة: وهي خاصة بتغذية محول الخدمة الخاص باللوحة لتغذية الإنارة والشاحن بالتيار المتردد (220 - 380) فولت وخلافه من أحمال تحتاج إلى جهد (220) فولت.
6. مصدر التيار المستمر: وهو عبارة عن الشاحن ومجموعة البطاريات لتغذية عنصر التحكم بأجهزة الوقاية ولمبات البيان والإنارة الطارئة.

استخدامات محولات القياس:

(محولات التيار).

1. تستخدم محولات القياس لتقليل قيمة التيار بالشبكة الكهربائية إلى قيمة صغيرة (1-5) أمبير وذلك لتغذية أجهزة الوقاية والقياس.
2. حماية المهمات والأشخاص من الجهود العالية.
3. يستخدم لأغراض القياس أو الوقاية وتبعاً لذلك يسمى محول تيار قياس أو محول تيار وقاية أو محول تيار قياس ووقاية ويعرف محول التيار بنسبة التحويل وهي النسبة بين مقنن التيار الابتدائي ومقنن التيار الثانوي ويكون عادة مقنن التيار الثانوي (5 أمبير أو 1 أمبير).
4. يتكون محول التيار من دائرة مغناطيسية مقلدة مصنوعة من الحديد السليكوني (ومن ملفين أو أكثر معزولين عن بعضهما وعن القلب الحديدي).

▪ ملف ابتدائي "Primary Winding"


ويحتوى على عدد قليل من اللفات ويتم توصيلة على التوالي في الدائرة المراد قياس قيمة التيار بها

▪ ملف ثانوي "Secondary Winding"

ويحتوى على عدد كبير من اللفات ويتم توصيلة على التوالي مع ملفات القياس لجهاز الوقاية والقياس.

▪ القلب الحديدي:

1. والقلب الحديدي للمحولات يكون على شكل مستطيل أو مربع وتستخدم للمحولات الصغيرة أو المتوسطة
2. ويلف الملف الثانوي أولاً حول القلب ثم الملف الابتدائي.
3. والقلب الحديدي على شكل حلقي ويستخدم لمحولات التيار المختلفة وفيه يلف الملف الثانوي حول القلب.
4. أما الملف الابتدائي فهو الكابل أو الموصل الحامل للتيار والذي يتم ادخاله من خلال الحلقة كما بالرسم التالي.



شكل (2-5) يبين محول تيار

عبء المحول(قدرة المحول) "Burden"

وتقاس بالفولت أمبير (VA) وهو القيمة المكافئة لمقاومة ملفات أجهزة الوقاية أو القياس الموصلة على الملف الثانوي لمحول التيار.

طرق كتابة لوحة محولات التيار "Name Plate"**مثال:**

- نسبة التحويل 5/100
- العبء (الحمل Burden VA) 15 فولت أمبير.
- درجة الدقة 0.5
- جهد التشغيل 11 ك.ف

معنى هذا أن محول التيار يتم تركيبه على جهد " 11 ك.ف " ويحتوى على ملف ثانوي واحد ويمكن توصيلة على أجهزة القياس بحمل "Burden" 10 فولت أمبير ونسبة الخطأ = 0.5 %.

مثال آخر:

- نسبة التحويل --- 5/ 5
- العبء (الحمل Burden VA) 30-15 فولت أمبير.
- درجة الدقة 0.5 % ، 5 %
- جهد التشغيل 11 ك.ف
- معنى ذلك أن محول التيار يحتوى على ملفين ثانوي كل منهما 5 أمبير.

صيانة لوحات التوزيع الكهربائية

قبل الخوض فى عمليات الصيانة التى تتم على لوحات التوزيع ، من الضرورى تذكير الأفراد بالأحتياجات الواجب إتخاذها عند التعامل مع مثل هذه اللوحات أثناء عمليات التشغيل والصيانه ، وهى بإيجاز :

- التأكد من توصيل أرضى اللوحة سواء بالأرضى العام أو بجسم اللوحة .
- التأكد من تاريض جميع وحدات اللوحة .
- التحقق من أن الستائر التى تغطى قضبان التوزيع تعمل أتوماتيكياً عند تحريك القاطع دخولاً وخروجاً .
- التأكد من وجود عوازل الحماية على الأجزاء التى تحمل تياراً كهربياً .
- منع الأفراد من لمس أى أجزاء غير معزولة تحمل تياراً .
- مراعاة إتمام عمليات تجميع ونقل الأجزاء المساعدة ، دون المساس بأجزاء الجهد المتوسط .
- التأكد من العمل السليم لأليات الربط الميكانيكى الكهربى (إن وجدت) .
- حظر تواجد أى أشخاص من غير أفراد الصيانة بالقرب من الأجزاء الحية أو الأجزاء المتحركة باللوحات .

وسنتناول فيما يلي صيانة لوحات الضغط المنخفض وتتم أسبوعياً ونصف سنوياً .

صيانة لوحات الجهد المنخفض

تشمل صيانة لوحات الضغط المنخفض (380 فولت) ، للصيانة الأسبوعية والصيانة نصف السنوية .
وسنتناول الخطوات الرئيسية لكل من هاتين الصيانتين فيما يلي ' علماً بأنه من الضروري إتخاذ إجراءات الأمن الصناعي قبل إجراء الصيانة .

الصيانة الاسبوعية

- 1 -التأكد من عما لمبات البيان الخاصة باللوحه (قبل فصل التيار عن اللوحه) وتغيير التالف منها (بعد الفصل).
- 2 -التأكد من قراءة قيم الفولت والأمبير للخطوط الرئيسية والمعدات المتصلة باللوحه .
- 3 عزل اللوحه المراد صيانتها.
- 4 تعليق لأفتة ' خطر ' (ممنوع التشغيل) على اللوحه .
- 5 تنظيف اللوحه ظاهرياً من الأتربة بإستخدام قطعة قماش أو فرشاة جافة .
- 6 تنظيف اللوحه من الداخل بإستخدام ماكينة شفط الأتربة .
- 7 -التفتيش بمجرد النظر على محتويات اللوحه من ملامسات (contactors) وريليهات والتأكد من سهولة تحريك الأجزاء المتحركة بها .
- 8 -التأكد من جودة ربط أطراف التوصيل الخاصة بأجهزة القياس والحماية .
- 9 -التفتيش بمجرد النظر على العوازل ووصلات ربط قضبان التوزيع .
- 10 -التأكد من سلامة الفيوزات بإستخدام الأفوميتر وتغيير التالف منها .
- 11 -التأكد من سلامة القواطع الصغيرة والفيوزات المستخمة بدوائر التحكم.
- 12 -التأكد من سلامة مفاتيح التشغيل وسهولة حركة الأجزاء المتحركة بها وتنظيف نقط التوصيل
- 13 -إعادة الوحدة للخدمة بعد نزع لأفتة " خطر " (ممنوع التشغيل) .

الصيانة النصف سنوية

- 1 تنفيذ برنامج الصيانة الأسبوعية .
- 2 فتح الأبواب الجانبية الخاصة باللوحات إن وجدت .
- 3 -التأكد من عدم وجود أى شحنات على قضبان التوزيع بإستخدام البيرج أو مفك الأختبار .
- 4 -تنظيف قضبان التوزيع من الأتربة بإستخدام ماكينة شفط الأتربة .

- 5 -التفتيش على مسامير ربط قضبان التوزيع مع ملاحظة التغير فى لونها .فإذا لم تكن مصقولة ولامعه يتم تغييرها أو تنظيفها باستخدام سائل التنظيف وإعادة ربطها مع إضافة طبقة من الفازلين .
- 6 -التأكد من عدم وجود أى كسر فى عوازل قضبان التوزيع أو عوازل تثبيتها فى اللوحة .
- 7 -إختبار قضبان التوزيع باستخدام جهاز إختبار ذو الجهد المتغير كما يلى :
 - تسليط جهد الإختبار لمدة دقيقة .
 - ضبط جهاز الإختبار على جهد وهو 65% من جهد إختبار المصنع (وهو حوالى 2 كيلو فولت) . لذا يضبط الجهاز على 1.3 ك.ف .
 - يشمل الإختبار فازه مع الأراضى وفازه مع فازه .
- 8 -تنظيف نقط توصيل الملامسات باستخدام المنظف المناسب وإستخدام صنفرة إذا لزم الأمر .
- 9 -بالنسبة لسخانات اللوحة :
 - قياس قيمة مقاومة السخان .
 - التأكد من عمل السخان بالصورة السليمة عن طريق تغيير ضبط الثرموستات وملاحظة التغير فى درجة الحرارة .

خطوات صيانة اللوحات

- نعرض فيما يلى خطوات الصيانة باللوحات الكهربائيه والتي يجب أن تتم طبقاً للتسلسل الأتى :
- 1 -أفصل قاطع المحول المغذى للوحة .
 - 2 -التأكد من عدم وجود أى نوع من الجهد فى اللوحة (باستخدام برج كشف الجهد) .
 - 3 -فخرغ الشحنات من بارات اللوحة إلى الأرض (باستخدام توصيلة الأرضى) .
 - 4 -نظف اللوحة بالهواء المضغوط أو بإستخدام ماكينة شفط .
 - 5 -نظف جميع الشحومات والأتربة الثقيلة بواسطة كهنة نظيفة .
 - 6 -نظف البارات والعوازل بقطعة قماش (كهنة) نظيفة .
 - 7 -إفحص العوازل بحثاً عن أى شروخ أو أثار إحتراق وغير التالف إذا لزم الأمر .
 - 8 -إفحص البارات وتأكد من عدم وجود تآكل أو صدأ أو كسور وأعد تربيط جميع الوصلات .
 - 9 -أفحص لون أطراف الوصلات الكهربائية من حيث وجود لون إحتراق أو إنصهار أو ارتفاع درجة الحرارة .
 - 10 -أعد تربيط كل الوصلات الكهربائية وتأكد من جودة التوصيل الكهربى .
 - 11 -إفصل القواطه الكهربيه وأعد توصيلها ولاحظ صوت الفصل والتوصيل وقوة اليايات .
 - 12 -نظف الملامسات للقواطع الكهربائيه وغيرها أن أمكن أو لزم الأمر .

- 13 -أفحص مراحل زيادة الحمل (overload) وتأكد من عمله وصلاحيته .
- 14 -أفصل ووصل جميع المفاتيح الكهربائية المساعدة وتأكد من جودة توصيلها وأنه ليس بها أى تلف أو كسور .
- 15 -أفحص ووصل جميع المفاتيح الكهربائية المساعدة وتأكد من جودة توصيلها وأنه ليس بها أى تلف أو كسور .
- 16 -أفحص جميع الوصلات الكهربائية لها وتأكد من متانة التبريط وجودة التوصيل - أفحص جميع المصهرات وقس توصيلها وصلاحيته .
- 17 -نظف أطراف الوصلات والكابلات من الصدأ والأكسدة .
- 18 -أفحص زراير التشغيل وتأكد من عملها .
- 19 -أستخدم ميكر 500 فولت تيار مستمر لقياس عزل البارات بينها وبين بعضها وبين الأرض (ويجب ألا تقل القراءة عن 1 ميغا أوم) .
- 20 -أختبر جميع لمبات الإشارة والبيان بالضغط على زر إختيار اللمبات إذا وجد وغير التالف منها بنفس اللون .
- 21 -أفحص أسلاك التوصيل لللمبات وتأكد من متانة الرباط وجودة التوصيل .
- 22 -تأكد من صلاحية دواية اللمبات وغيرها إذا لزم الأمر .
- 23 -أختبر عزل أبواب اللوحات بحيث يكون محكم وعازل للأتربة والحشرات .
- 24 -تأكد من عدم وجود فتحات أسفل اللوحة أو خلفها أو حول الكابلات تسمح بدخول القوارض .
- 25 -أفحص غرف الشرارة الخاصة بالقواطع ونظفها أو غيرها إذا لزم الأمر .

خطوات صيانة بادئات الحركة

- ونعرض فيما يلي خطوات صيانة مقومات المحركات والتي يجب إتباعها أثناء إجراء عمليات الصيانة .
- 1 -تأكد من عدم وجود أى نوع من الجهد داخل اللوحة .
 - 2 نظف اللوحة بالهواء وأن أمكن بشفاط كهربى .
 - 3 نظف جميع الشحومات والأتربة الثقيلة المتماسكة بقطعة قماش نظيفة (كهنة) وبكل حرص .
 - 4 -أفحص لون أطراف التوصلات الكهربائية من حيث وجود لون أحترق أو أنصهار أو ارتفاع درجة الحرارة .
 - 5 نظف أطراف التوصيلات والكابلات من الصدا والأكسدة .
 - 6 -أعد تربط كل الموصلات وتأكد من جودة التوصيل الكهربى .

- 7 -أفضل الموصلات المغناطيسية ووصلها ولاحظ صوت الفصل والتوصيل .
- 8 -تظف ملامسات الوصلات المغناطيسية أو غيرها إذا كانت تالفة وغير موصلة كهربائياً .
- 9 -تأكد من قوة اليايات الضاغطة على الملامسات .
- 10 -أفحص أجهزة القياس وتأكد من عدم وجود تلف أو كسور وتأكد من متانة أسلاك التوصيل .
- 11 -أفحص زرير التشغيل والإيقاف وتأكد من عملها .
- 12 -أفحص لمبات الإشارة وتأكد من عملها وغير التالف منها .
- 13 -أفحص أسلاك التوصيل للمبات وكذلك الدواية وغيرها إذا لزم الأمر .
- 14 -أفحص ريلاي زيادة الحمل وتأكد من عمله بطريقة سليمة .
- 15 -أفحص المؤقت الزمني وتأكد من عملة بطريقة سليمة وراجع الزمن المضبوط عليه .
- 16 -أفحص مجارى غرف قاطع الشرارة (القوس الكهربى) ونظفها جيداً أو غيرها إذا لزم الأمر .
- 17 -تأكد من عمل دوائر التحكم .
- 18 -بالنسبة للمفاتيح أو المقومات الزيتية يتم قياس عزل الزيت مرة كل سنة على الأقل وزيادة المنسوب إذا لزم الأمر .

التفتيش والاختبارات علي لوحات التوزيع الكهربائية

قبل البدء في القيام بمهمة التفتيش والاختبارات علي اللوحات الكهربائية يتم تجميع كافة المواصفات الفنية المتعاقد عليها بدء من طراز اللوحة وعدد الخلايا ومكونات كل خلية ونوع وطراز القواطع الكهربائية المركبة بها وأجهزة الحماية المختلفة وأجهزة القياس، ومقاسات اللوحة الخارجية (طول، عرض، ارتفاع)،نوع البارات، مكان تثبيت الكابلات باللوحة سواء من أسفل أو من الخلف، الي أخرة من المواصفات المنصوص عليها بالعقد.

الفحص الظاهري للوحات:

يتم الفحص الظاهري للوحات المراد اختبارها للتأكد من طراز اللوحة وعدد الخلايا بها وترتيبها ومكونات كل خلية، نوع وطراز القواطع الكهربائية وسواء كانت من النوع الثابت أو المتحرك علي عربة، وأجهزة الحماية المختلفة وأجهزة القياس (أميتر، فولتميتر، كيلوات، ساعة، كيلو فار ساعة،00) ومعدلات قياسها، محولات التيار ومحولات الجهد الخاصة لأجهزة القياس والحماية ومعدلات تحويلها ونوع البارات ومقاسات اللوحة كطول وعرض وارتفاع حيث أن هذه المقاسات مهمة جدا لتكون مناسبة للمكان التي ستركب به بالموقع وبعد التأكد من أن المواصفات الظاهرية للوحة تطابق المواصفات المنصوص عليها بالعقد يتم البدء في إجراء باقي الاختبارات

1. اختبار العزل Insulation test

يتم توصيل اللوحة بجهد يعادل حوالي 2.5-3 ك ف لاختبار عزل ملفات القوي {power cables} وذلك لمدة دقيقة.

يتم توصيل اللوحة بجهد يعادل حوالي 1 ك ف لاختبار عزل أسلاك التحكم control wiring وذلك لمدة ثانية أو أكثر طبقا للصانع.

2. اختبار الحقن الابتدائي: Primary Injection

يتم التوصيل بتيار يعادل 5 أمبير لاختبار تشغيل أجهزة القياس باللوحة.

3. اختبار الحماية باللوحة

يتم اختبار تشغيل أجهزة الحماية المختلفة بالقاطع وهي الحماية ضد زيادة الحمل والقصر الكهربائي، وهبوط الجهد، وارتفاع الجهد، انعكاس الأوجه، سقوط الأوجه.

4. اختبار تشغيل القواطع الكهربائية:

يتم اختبار تشغيل وإيقاف القواطع عدة مرات ثم يتم اختبار الربط الميكانيكي والكهربائي بين قواطع الدخول وقاطع خلية النصف بحيث تحقق المنصوص عليه بالعقد ومثال لذلك في حالة وجود عدد 2 قاطع دخول وقاطع لخلية النصف فيتم اختبار حالات التشغيل المنصوص عليها بالمواصفات طبقا لجدول محدد مثال:

Operation cases	incoming C.B	Coupler C.B	INCOMING C.B
1	On	OFF	ON
2	On	ON	OFF
3	off	ON	ON

الباب الثاني مكثفات تحسين القدرة

المكثفات

1. تستخدم مكثفات القدرة في المرشحات لإلغاء التوافقيات الغير مرغوب بها علاوة على استخدامها لتحسين معامل القدرة في الشبكة.
2. تحتاج المكثفات الى صيانة دورية بسيطة وسهلة حيث يتم نظافة المكثف واحكام ربط اطرافه
3. يجب عدم لمس اطراف الملفات قبل مرور دقيقتين من فصلها من الشبكة لضمان تفريغ الشحنة المخزونة بها في مقاومة التفريغ المخصصة لذلك.
4. قبل ادخال المكثف في الخدمة - يجب التأكد من تفريغ الشحنة بواسطة جهاز خاص بالتفريغ - ويراعى الا يتم التفريغ عن طريق عمل قصر بين طرفي المكثف حيث يتسبب هذا في انهيار المكثف. كذلك يجب تفريغ شحنة المكثف قبل نقله من مكان الى اخر.
5. المكثفات التي تستخدم الزيت كمادة عازلة - يجب مراجعة مستوى الزيت وتزويده في حالة النقصان - كما يجب فحص عدم وجود تسرب في الزيت.
6. في بعض الاحوال يتم توصيل المكثف مباشرة بالتوازي مع اطراف العضو الثابت للمحركات الاستنتاجية ثلاثية الالوجه بهدف تحسين معامل القدرة، وبذلك فإن المكثف يوصل الى الشبكة ويفصل منها مع المحرك، ويتم حمايته بواسطة متمم زيادة التيار الموجود ببادئ الحركة - واذا كان قد تم اختيار مقننات المكثفات بقيم صحيحة مناسبة، فإن مجموع تيار المكثف والمحرك في الخط سيكون أقل من تيار المحرك ذاته، ولهذا فإنه يجب مراعاة ذلك مع ضرورة تخفيض قيمة ضبط متمم زيادة التيار بما يتناسب مع النظام.
7. في حالة توصيل المكثفات مباشرة مع المحرك الذي يتم حركته باستخدام بادئ الحركة من نوع مفتاح نجمة /دلتا، ويتم ذلك بتوصيل اطراف المكثفات بالتوازي مع اطراف مكثفات العضو الثابت التي تتصل مباشرة بمصدر التغذية، ولكن يمكن ان يحدث دائرة رنين بين المكثف والملف عندما توصل هذه الاطراف قبل الاطراف الاخرى الى المصدر عند التحويل من توصيله نجمة الى توصيلة دلتا لان المكثفات تكون عند ذلك متصلة بالتوالي مع الملفات (في زمن قليل جدا) كذلك ليس من المستحب توصيل الاطراف الاخرى للملفات (التي توصل معا لإعطاء نقطة تعادل النجمة) مع اطراف المكثفات حتى لا يحدث قصر على المكثفات عند بدء الحركة.
8. يجب تقادى ان تكون قيمة سعة المكثفات المطلوبة لتحسين معامل القدرة اكبر من القيمة المحددة عند الحمل الكامل (أو الحمل الذى يكون غالبية التشغيل عنده)، حيث أنه في حالة اللاحمل تتزايد قيمة التيار نتيجة معامل القدرة المتقدم في الوجه - وعند فصل المحرك، ونظرا لوجود فترة زمنية لتفريغ الشحنة بالمكثف في الملفات - فإنه سوف يتواجد بالدائرة تيار نبضي (متذبذب) بين الملفات والمكثفات مما يسبب تيار مغنطة في المحرك - فإن كانت قيمة سعة المكثفات كبيرة فإنه في حالة اللاحمل سوف تزداد قيمة تيار المغنطة بما ينتج عنه تزايد في قيمة الجهد على اطراف ملفات العضو الثابت مهددا العزل بالانهيار.

9. يتم تحديد قيمة تيار المكثفات الموصلة مع ملفات العضو الثابت للمحرك بما لا تزيد عن 0.85 من قيمة تيار اللاحمل للمحرك.

تيار المكثف IC يساوى تقريباً $0.85I_{n.i.m}$

IC = سعة المكثف المقننة (فار) / 732 و جهد الخط بالأمبير

10. اي زيادة غير متوقعة في الجهد يمكن ان تؤدي الى زيادة قيمة تيار المكثف بما لا يقل عن 20% من القيمة المقننة.

11. قاطع التيار المستخدم في تشغيل المكثفات يجب ان يكون ذو تيار مقنن قيمته 1.33 من قيمة التيار المقنن للمكثف. بينما يتم ضبط متمم زيادة التيار لكي يقوم بفصل قاطع التيار عند 1.25 من قيمة التيار المقنن، كذلك يتم اختبار مصهرات ذات سعة قطع عالية وبمقنن 1.5 من قيمة التيار المقنن للمكثف، وذلك للحماية ضد القصر، ويفضل أن تكون موصلة مباشرة مع قاطع التيار لعزل المكثف بجميع أطرافه عندما ينصهر احد المصهرات.



كيفية الكشف على المكثف والتأكد من صلاحيته:

يمكن التأكد من صلاحية المكثف عن طريق أفوميتر يعمل بالبطارية كالاتي:


- المكثف السليم يشير الى دائرة قصر عند بداية توصيل اطرافه بالافوميتر ثم تبدأ قيمة المقاومة ترتفع تدريجياً حتى تصل الى قيمة ثابتة، والتي عندها يتساوى جهد بطارية الافوميتر مع جهد شحن المكثف.
- المكثف السليم يعطى مقاومة لانهاية بين كل طرف والارض من اول مرة.

الشكل يوضح لوحة مكثفات جهد منخفض






مكونات خلايا مكثفات جهد منخفض من الداخل




مكونات خلايا مكثفات جهد منخفض من الداخل والخارج

Multiple in separate metal enclosures / Multiple part



Location of the defused reactors

To ensure proper ventilation, the CR windings must be vertical.



5

طرق وضع المكثفات باللوحات

الاعطال المحتمل حدوثها واسبابها وطرق علاجها للوحات تحسين معامل القدرة

وصف العطل	سبب الحدوث	طريقة العلاج
- الجهاز لا يقوم بادخال الوحدات بالرغم من تغيير الحمل	-خطاء في التوصيل - خطأ في ضبط قيمة C-K -الامبير المسحوب اقل من القيمة التي يمكن ان يميزه لجهاز (وهي معرفة لكل جهاز من الكتالوج) - ضبط الفترة الزمنية قبل بدء التشغيل	-اختبر الجهاز في الوضع الأوتوماتيكي -اختبر توصيل محول التيار على سبيل المثال المحول على الوجه R وطرفي الجهد على الوجهين S-T -اضبط قيمة C/K - راجع نسبة محول التيار وقيمة التيار الفعلي المسحوب - انتظر الفترة الزمنية التي يم ضبط الجهاز عليها
-معامل القدرة لا يصل الى القيمة المضبوط عليها الجهاز	- التيار المسحوب منخفض جدا ويقابله معامل قدرة منخفض ومجموعة المكثفات كبيرة جدا ولا تستطيع التعويض	- يمكن تثبيت مجموعة من المكثفات مع مراعاة ذلك على الجهد (الفولت) الخاص بمحول القوى - تقليل قيمة المجموعات مثلا من ٥٠ ك.ف.١٠ر الى ٢٥ ك.ف.١٠ر
- المنظم يعطى إشارة أن هناك وحدات داخل الخدمة ولكن الملامسات في وضع فصل (OFF)	- خطأ في التوصيل	- اختبر التوصيل الخاص باللامسات - وكذلك خروج الوحدات على المنظم
-جميع المفاتيح داخل الخدمة ومعامل القدرة لاتزال منخفضا	- خطأ في تركيب محول التيار	- تأكد من صحة تركيب محول التيار في مكانه الصحيح كما هو موضح في الرسومات الفنية - قم بتغيير المصهرات التالفة

اعطال المكثف

العطل	السبب	العلاج
كسراً أو انهيار العزل	أ - جهد زائد ب - الجهود المفاجئة الناتجة من عمليات الفصل والتوصيل أو الصواعق. ج - يكون المكثف من بعض الانواع التي لا تستخدم في التيار المتغير . د - الرطوبة - الصدأ - ارتفاع درجة الحرارة هـ - استمرارية الجهد على وحدة ذات مقنن متقطع و - انهيار ميكانيكي . ز - اقطاب معكوسة في وحدة تيار مستمر .	أ - مراجعة جهد الشبكة الكهربائية ب - دراسة اضافة اجهزة حماية ج - مراجعة التطبيقات . د - وضع وحدات خاصة - الحفاظ على الصيانة الدورية . هـ - تركيب وحدة مناسبة لحالة التشغيل . و - تغيير المكثف . ز - تغيير المكثف، ثم تعديل وضع الاقطاب
انصهار سريع	أ - حد تيار المصهر صغير جداً ب- حدوث سخونة على اطراف غطاء المصهر أو صدأ أو أكسدة عند الماسك الغطاء أو الماسك. ج- عدم وجود الضغط المناسب على التلامس	أ-استخدام المصهر المناسب . ب-نظافة الغطاء والماسك بصفة مستمرة مع تغيير الماسك المخمر. ج- زيادة ضغط التلامس بحيث يصبح كافياً
انصهار بطئ	- حد تيار المصهر غير مناسب	استخدام القيمة المناسبة .

اجهزة قياس معامل القدرة



جهاز ثابت



جهاز متنقل

كيف يتم تركيب المكثفات:

يتم تركيب المكثفات بالتوازي مع الاحمال فان خصائص المكثفات ان التيار يتقدم على الجهد (زاويه الطور) فنقوم المكثفات بتعويض التيار المتأخر الناتج من الاحمال الحثية وتولد قدره غير فعاله تقلل من قيمه القدرة الغير فعاله المسحوبة من الشبكة.

كيف يتم تحديد قيمه المكثف المطلوب:

قيمه المكثف (كيلو فار) = قيمه الاحمال (كيلو وات) × المعامل الضربي.



الكونتاكتورات المستخدمة بلوحات المكثفات:

ويجب ان تكون الكونتاكتورات مزوده بملفات لإخماد الشرارة لأنه عند بداية التشغيل تنشأ تيارات عالية القيمة تسمى بالتيارات الاندفاعية (كما بالشكل)



كونتاكتور مزود بملفات لإخماد الشرارة

مكونات لوحة تحسين معامل القدرة



كيفية توصيل المكثفات في لوحة التحسين

اجهزة القياس المستخدمة في صيانة اللوحات الكهربائية ومكوناتها:

1.1. جهاز الافوميتر:

يعتبر جهاز الافوميتر جهاز متعدد القياسات (multimeter) حيث يقوم بقياس فرق الجهد وشدة التيار والمقاومة الكهربائية كما يوجد منه انواع تقوم بقياس سعة المكثفات واختبار الموحد وجودة الترانزستور ومنه التناظري ومنه الرقمي وهو يمتاز بانه جهاز نقالي وسهل الاستخدام كما يمتاز بالدقة في القراءة.



بعض اشكال لجهاز الافوميتر

كيفية استعمال الافوميتر:

لا تختلف طرق استعمال الجهاز التناظري عن الجهاز الرقمي الا في وسيلة الحصول على القراءة عن طريق مؤشر يتحرك امام تدريج والثاني يعطى قراءة عديدة على شاشة الجهاز.

1. قياس فرق الجهد:

قياس التيار المستمر:

1. يجب ان نغير مفتاح اختيار القياس (المعيار) الى احد قيم قياس التيار المستمر DCV والذي يناسب الجهد المراد قياسه

2. يوضع طرف القياس المميز باللون الاحمر في منفذ قياس للاوم والفولت وطرف القياس المميز باللون الاسود في المنفذ المشترك COM ويمكننا تحريك مفتاح اختيار القياس للحصول على افضل قراءة بحسب قيمة الجهد فعلى سبيل المثال اذا كنا نقيس جهدا بحدود 10 فولت نضع مفتاح مدى القياس على اكبر اقرب قيمة للـ 10 فولت.

قياس التيار المتردد AC

1. يجب تغيير مفتاح اختيار القياس الى احد اماكن قياس التيار المتردد ACV والذي يناسب الجهد المراد قياسه

2. وضع اطراف التوصيل لن يتغير ونقوم بضبط مفتاح المدى على اكبر اقرب قيمة للجهد المراد قياسه

3. وضع اطراف التوصيل لن يتغير ونقوم بضبط مفتاح المدى على اكبر اقرب قيمة للجهد المراد قياسه

2. قياس شدة التيار:**أ. قياس التيار المستمر:**

1. يجب ان نغير مفتاح اختيار القياس (المعيار) الى احد قيم قياس التيار المستمر DCA والذي يناسب التيار المراد قياسه
2. يوضع طرف القياس المميز باللون الاحمر في منفذ قياس MA اذا كانت شدة التيار المراد قياسها اقل من 1A اما اذا زادت عن ذلك فيوضع في منفذ 10A او 20A بحسب نوع الجهاز وطرف القياس المميز باللون الاسود في المنفذ المشترك COM ويمكننا تحريك مفتاح اختيار القياس للحصول على افضل قراءة بحسب قيمة شدة التيار.

قياس التيار المتردد AC

- بغض الاجهزة يمكنها قياس شدة التيار المتردد وتتبع نفس الخطوات مع وضع مفتاح اختيار القياس ACA بدلا من DCA
- ولقياس التيار المار في دائرة كهربية نقوم بفتح مسارا في الدائرة ونقوم بتوصيل طرف الجهاز على التوالي اما في حالة قياس تيارات اكبر من ذلك نستخدم الكلامب امبير وهو نفس فكرة الافو ولكنه مزود بكلامب (محول تيار) يقوم بتحويل التيار المار الى قيمة صغيرة يستطيع ملف الجهاز قراءتها بدون تلف الجهاز




اشكال مختلفة لأجهزة الكلامب امبير


3. قياس المقاومة:

- يجب ان نغير مفتاح اختيار القياس (المعيار) الى احد اماكن قياس المقاومة التي امامها الرمز (Ω) كما يوضع طرف القياس الاحمر في منفذ قياس الاوم والفولت والطرف الاسود في منفذ COM (المشترك) وفي حالة ظهور رقم (1) فقط على الشاشة في الاجهزة الرقمية يعنى ذلك ان قيمة المقاومة المراد قياسها اعلى

من القيمة التي اخترناها باستعمال مفتاح اختيار القياس ، وعند ذلك يجب تحريك مفتاح اختيار القياس ويجب تحريك المفتاح الى وضع اخر بقيمة اعلى حتى تظهر لنا قيمة المقاومة.



قياس شدة التيار الكهربائي بالافوميتر



قياس مقاومة بجهاز الافوميتر

1.2. جهاز قياس العزل (الميجر):

هو جهاز يستخدم لقياس الفاصل العازل بين موصلين والذي يعمل على عدم اختراق التيار وبين موصلين ، ويتم حساب مقاومة العزل لمحركات التيار المتردد من المعادلة التالية

$$R = V / 1000 + (0.01P)$$

حيث:

R هي مقاومة العزل بالميجا اوم.

V هي فرق الجهد الذى يعمل عليه المحرك الكهربائي بالفولت

P هي قدرة المحرك بالكيلو وات

(1000 - 0.01) ثوابت

ويجب الانقل قيمة العزل عن 0.5 ميجا



بعض اجهزة قياس العزل(الميجر)

ومنه التناظري والرقمي ويتم الاختبار بتسليط جهد مستمر من الجهاز بين الموصلين يصل لضعف قيمة جهد التشغيل وفي حال قياس عزل اطراف المحرك الكهربائي

يتم توصيل احد طرفي الجهاز بجسم المحرك والطرف الاخر بإحدى ملفات المحرك ويتم ضبط جهد اختبار على الجهاز ويتم الضغط على زر للاختبار في الجهاز الرقمي او ادارة ذراع الجهاز في حالي الجهاز التناظري فاذا انحرف المؤشر الى الصفر دل ذلك على عدم وجود عازليه اما اذا ظل المؤشر ولم ينحرف دل على قوة العزل اما في حالة الجهاز الرقمي فيتم الضغط على زر الاختبار واخذ قراءة العزل مباشرة ويمكن اختبار العزل بين الملفات الثلاثة في المحرن او اي طرف موصل بنفس الطريقة

6. البرج (عصا اختبار الكهرباء):



وهي جهاز عبارة راس الكتروني وله عصا توصل بالراس يمسك بها الفني ويضع الراس على طرف الكهرباء سواء كان كابلا او بارة باللوحه وفائدة العصا هي ضمان ابتعاد جسم الفني عن الكهرباء حيث يجب ان يكون الشخص مبتعدا عن الكهرباء بمسافة مناسبة حتى يكون بعيد عن المجال الكهربائي للأطراف الحية بالجهد المتوسط والعالي ويستخدم للتأكد من عدم وجود تيار كهربائي قبل اجراء الصيانة بها حيث يعطى الجهاز اذار صوتي وضوئي عند اجراء الاختبار.

اختبار عزل زيت المحولات

الغرض من الاختبار:

- قياس جهد الانهيار الكهربى (B.D.V) لزيت المحولات.
- الأجهزة المستخدمة:
 - جهاز اختبار عزل الزيت (Oil Tester) .
- الاحتياطات الواجب مراعاتها قبل عمل الإختبار
 - التأكد من أن جهد تشغيل الجهاز 220 فولت (إذا كان الجهاز يعمل على المصدر مباشرة بدون شحن)
 - التأكد من توصيل أرضى الجهاز جيداً.
 - قراءة تعليمات الجهاز جيداً.
 - يجب أن يكون مستوى الزيت أعلى من الأقطاب بمسافة 40 مم.
- خطوات إجراء الاختبار:
 1. تنظيف " بوتقة " اختبار الزيت بقطعة قماش جافة قبل أخذ عينة الزيت.
 2. تغسل " البوتقة " بالزيت المراد اختباره مرتين.
 3. تؤخذ العينة بعد تسريب الزيت من المحبس بحوالي 3 لتر.
 4. يصب الزيت في " البوتقة " بحذر وببطء تفادياً لتكوين فقاعات هوائية.
 5. تترك العينة مغطاة في الجهاز لمدة عشرة دقائق قبل بدء الاختبار.
 6. يتم التأكد من ضبط ثغرة الجهاز على 2.5 مم.
 7. يتم عمل الاختبار على عينة الزيت بزيادة الجهد بالتدرج بمعدل 2 ك ف/ ثانية حتى ينهار عزل الزيت.
 8. يتم عمل الاختبار على عينة الزيت ستة مرات متتالية بين كل مرة والأخرى خمس دقائق يتم خلالها تقليب عينة الزيت.
 9. تسجيل قراءات جهد الانهيار الكهربى (B.D.V).
 10. جهد الانهيار الكهربى للزيت هو عبارة عن متوسط القراءات الخمسة الأخيرة بعد إهمال القراءة الأولى.
 11. أقل قيم مسموح بها لجهد الانهيار الكهربى لزيت المحولات:
 - جهد التشغيل = (11-22) ك ف
 - جهد الانهيار الكهربى (B.D.V)
 - زيت جديد = 30 ك ف زيت مستعمل = 25 ك ف



الخواص الكهربائية للزيت

1. فحص جهد الانهيار (break down voltage): يقاس جهد الانهيار للزيت الجديد أو المستعمل باستعمال أقطاب كروية بقطر (12.5mm) والمسافة بين القطبين محددة (2.5 mm) علما أن ازدياد الفولتية أثناء الاختبار يكون بسرعة صعود مقدارها (3 كيلو فولت / ثانية) يتكون الجهاز من محولة وقاطع دورة ومغير الفولتية ومقاومة. أثناء التجربة يجب أن تراعى ظروف درجة الحرارة لتكون ما بين (15-35) درجة مئوية أما خطوات القياس فتكون على النحو التالي:

1. اسكب الزيت في الحاوية المخصصة له في جهاز القياس بحيث يكون مستوى الزيت أعلى من ارتفاع الأقطاب ب (20 ملم) على الأقل، ندع الزيت يركد ونتأكد من خروج الفقاعات كاملة قبل إجراء الفحص

2. نبدء بزيادة الفولتية بحدود (3 كيلو فولت / ثانية) إلى أن تصل إلى حالة التفريغ الكهربائي ونسجل القراءة لجهد الانهيار ثم يتم تصفير مغير الفولتية.

3. نكرر التجربة لعدة مرات ونسجل (5-6) قراءات لجهد الانهيار بعدها نحسب المعدل العددي للنتيجة وفي حالة وجود ذرات كربون على سطح الأقطاب حاول تحريك الزيت لكي يتجانس قبل إجراء القراءة اللاحقة.

4. بعد الانتهاء من التجربة نحاول تأريض الأقطاب لإزالة الشحنات المتراكمة عليه وعندها يتم احتساب جهود الانهيار بالطريقة التالية:

$$V = \{(V_2 + V_3 + V_4 + V_5) + ('V_2 + 'V_3 + 'V_4 + 'V_5)\} / 8$$

Where

V = (dielectric break down voltage)

(V₂ + V₃ + V₄ + V₅) = measured values of the second to fifth measurement on the first sample


('V₂ + 'V₃ + 'V₄ + 'V₅) = measured values of the second to fifth measurement on the second sample.

وعادة تهمل أول قراءة واطل جهد انهيار ويكون جهد انهيار للزيت الجديد هو (30 كيلو فولت) بينما للزيت المعالج او المصفى يجب ان لا يقل عن (50 كيلو فولت).

قياس الأرضي

طريقة القياس الطبيعية

- أ. مثلما موضح في الشكل (1): يمثل القضيبي (E) قضيبي الأرضي المراد قياس مقاومته، ويتم تثبيت أوتاد الاختبار (P) و (C) في الأرض حيث تكون المسافة بينهما من 5 - 10 أمتار. ومن المستحسن ان تكون الأرض التي يجري فيها القياس رطبة نوعما، وإن كانت الأرض صخرية أو رملية أو يابسة فيتم سكب كمية كافية من الماء لترطيبها.
- ب. قياس فولتية التأسيس: لقياسها يتم جلب الزر على وضع (Earth Voltage) وسيتم قراءة الفولتية على شاشة الجهاز، إن كانت القراءة أكثر من 10 فولت، فسيكون عندها قياس مقاومة الأرضي خاطئة، ولتجنب ذلك يجب اقفال تغذية الجهاز او المنظومة التي تقاس مقاومة الأرضي لها.
- ج. قياس مقاومة التأسيس: لقياسها يتم جلب الزر على وضع قراءة المقاومات حيث توجد ثلاث تدريجات (20-200-2000) أوم، ثم الضغط على زر الاختبار أو القياس، وسيتم وميض لمبة القياس في الجهاز دلالة على إجراء القياس.
- د. إذا كانت مقاومة الأرضي للنقطة (C) كبيرة جدا، فستظهر على الشاشة إشارة '.....' ، ويجب عندها التأكد من كون ارتباطات القضبان مع الكابلات محكمة بإتقان او أن تكون الأرض رطبة أو اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة لتقليل المقاومة.
- هـ. يجب الأخذ بنظر الاعتبار الى انه من الممكن ان تصل الفولتية بين النقطتين (E و C) أو (E و P) الى حوالي 50 فولت لذلك يجب تجنب لمس قضبات الاختبار باليد. كما يجب تجنب عبور الكابلات فوق بعضها البعض او ملامسة احداها للآخر، لأن بعكس هذه الظروف يمكن ان تكون القراءات خاطئة غير دقيقة.



2. طريقة القياس البسيطة

وتستخدم هذه الطريقة مثلما موضحة في الشكل 2 عندما لا توجد مسافة كافية لوضع اوتاد الاختبار وبالمسافة المذكورة في الاختبار الأول. ويتم استخدام الجهاز بهذه الحالة دون استخدام اوتاد الاختبار (P و C). ويتم ربط النقطتين (P و C) بصورة مشتركة الى انابيب المياه او الى نقطة تأريض المحولة، وتتم الخطوات الباقية مثلما مذكورة أعلاه.

في البداية أحب أن أنوه لسيادتكم بأن الجهاز يعمل طبقاً لقانون أوم للدائرة المغلقة وهو أن المقاومة = حاصل قسمة الجهد على التيار - بخلاف للأجهزة القديمة التي كانت تعمل بنظرية الاتزان في القنطرة

نظرية الجهاز:

الجهاز يعمل على تحويل الجهد المستمر (البطارية) إلى جهد متردد بين الطرفين 1 و 4، ويتم تسليط الجهد الخارج من الجهاز على منطقه دائريه يكون نصف قطرها حوالي تقريباً من عشرة أمتار إلى عشرين متر - الجهاز بداخله (transducer) لقياس التيار المسحوب وتحويله إلى تيار حسب تصميم الدائرة الإلكترونية (current sensing) الطرفين 2 و 3 لقياس فرق الجهد عن طريق (transducer) لتحويل الجهد المقاس إلى قيمه حسب نوع الجهاز (voltage sensing)

طريقة قياس المقاومة:

أولاً يتم تحديد المقاومة للأرضي المحلي وذلك عن طريق ربط الطرف 1 و 2 بالأرضي - الطرف 3 يتم ربطه على الحربة الأولى القريبة وذلك لقياس الجهد، الطرف 4 يتم ربطه بالحربة الأخرى لتوصيل الجهد الخارج من الجهاز حتى تكتمل الدائرة ليمر التيار، وبعد ذلك يتم ضبط (selector switch) على الوضع رقم 1 ثم أخذ قيمة المقاومة.

ثانياً لقياس المقاومة النوعية للتربة يتم غرس عدد 4 حربه من الحديد المجلفن على مسافات متساوية وتكون معلومة (في جميع الحالات لا يتم تشغيل الجهاز إلا بعد التأكد من ربط الأطراف جيداً يتم ربط الأطراف حسب الترتيب المقاومة النوعية للتربة = $2 \times \text{ط} \times \text{المسافة بين الأطراف} \times \text{المقاومة المقاسة سابقاً}$)

المراجع

• تم الإعداد بمشاركة المشروع الألماني GIZ

و مشاركة السادة :-

شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ أشرف لمعي توفيق
شركة مياه وصرف صحي البحيرة	مهندس/ السيد رجب شتيا
شركة صرف صحي الاسكندرية	مهندس/ أيمن النقيب
شركة مياه القاهرة	مهندس/ خالد سيد أحمد
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ طارق ابراهيم
شركة صرف صحي الاسكندرية	مهندس/ علي عبد الرحمن
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ علي عبد المقصود
شركة مياه وصرف صحي البحيرة	مهندس/ محمد رزق صالح
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ مصطفى سبيع
شركة مياه القاهرة	مهندس/ وحيد أمين أحمد
شركة مياه وصرف صحي الدقهلية	مهندس/ يحي عبد الجواد